







INSPEKTIONSAUSRÜSTUNG

Cleaning Kit with hand microscope		
P.N	Beschreibung	Bild/Foto
1069731	Komplettes Inspektionsset, Reinigungsset, Handmikroskop inkl. Universaladapter 1,25mm und 2,5mm für freie Stecker	
Lieferliste- 1069731		
AUR	Hartschalenkoffer	
AUR	Leere Kunststoffbox 17X12X3.5 cm	
IP	Inspektionsmikroskop mit Universaladapter ø 2,5 mm, ø 1,25 mm (ohne Softcase)	
IP	Ø1,25mm Adapter PC für freie Simplex-Stecker	
IP	Ø2,5mm Adapter PC für freie Simplex-Stecker	
1038981	CLETOP esay clean Kassette Typ B	
1038970	Ersatzrolle für Cletop Kassettenreiniger Typ B	
1065369	Cletop Reinigungsstäbchen L=150mm ø2,5 5 Stück	
1020857	Cletop Reinigungsstäbchen L=150mm ø1.25 5St.	
1071628	Visual Fault Locator (ML3) Stiftform	
1070135	Alkoholspender 150ml ohne Alkohol	
1070137	Spenderbox mit faseroptischen, fusselreien Tüchern 10x10 cm 100 Stk.	
1070130	Faseroptische, fusselreie Tücher zum Nachfüllen der Spenderbox 100 Stück.	
1070125	Standard IBC-M250 für die Reinigung von Adaptern 2,5 mm PC/APC	
1070131	IBC-1.25 für die Reinigung von Adaptern (1.25mm PC/APC)	

1019034	Service-Adapter E-2000™	
1019483	Service-Adapter F-3000™	

P.N	Beschreibung	Bild/Foto
Optionen für Reinigungsset mit Handmikroskop		
I.P	F-3000™ Adapter 0° for free simplex/duplex connectors <i>(With this adapter on the hand microscope, it is possible to inspect PS & APC as well with an acceptable quality)</i>	
I.P	E-2000™ Adapter 0° for free simplex/duplex/Revos connectors <i>(With this adapter on the hand microscope, it is possible to inspect PS & APC as well with an acceptable quality)</i>	
I.P	Ø3.175mm SMA Adapter PC for free simplex connectors	
1030609	Seikoh Giken Ferrule Reiniger "Ferrule Mate", 2,5 mm	
1038865	Seikoh Giken Ferrule Reiniger "Ferrule Mate", 1,25 mm	